


令和6年2月20日（火）
六戸町通学路安全推進会議

危険箇所現場位置図


六戸町

青森県 六戸町 六戸小学校区 (危険箇所)



青森県 六戸町 開知小学校区 (危険箇所)

● : 危険箇所



②変形交差点で交通量が多く、見通しが悪い。街路灯もない。H24、R4済

④大通りにも関わらず、バス停に行くために横断している。R3済

①形状が複雑で、坂道になっているため、見通しが悪い。H26済

至 十和田市

至 三沢市



③道路脇の歩道の幅が非常に狭い。R5 済


⑤車の往来が増加。大型車の通行も多い中、横断歩道もない。
R6 対策実施予定

至
十和田市

至
三沢市

青森県 六戸町 大曲小学校区 (危険箇所)

ろくのへ おおまがり



● : 危険箇所

至 三沢市



①歩道と車道の区別がない細道が多く、車の速度が速い。H24 済

②歩道が狭いうえ、草が伸びて歩行の邪魔をしている。H24 済

③ソーラーパネルに積雪した雪が歩道に落ち、怪我の恐れがある。R5 済

至 十和田市

至 おおむせ町

